

# Chronologie eines Busbrandes

18.03.2009 Norden, Gewerbestraße

13:44 Uhr Alarmierung der FF Norden, Stichwort: Brennt Reisebus

Der Fahrer unternimmt erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher, muss aber wegen der starken Raumentwicklung im Inneren des Busses diesen verlassen. Er kann aber noch persönliche Dinge von seinem Fahrerplatz in Sicherheit bringen.

13:46 Uhr Lage: Ein Schulbus steht auf einer vielbefahrenen Zufahrtstraße vor einem Baumarkt, direkt an einem Unterstand für Baugerüste. Der Fahrer war alleine im Bus und hat sich unverletzt in Sicherheit gebracht. Flammen sind an der Lüftungsanlage auf dem hinteren Dachbereich zu erkennen. Der Fahrgastraum ist stark verqualmt. Das Fenster am Fahrerplatz sowie beide Einstiegstüren sind geöffnet.



13:48 Uhr Innerhalb weniger Augenblicke bersten alle Scheiben, der Bus steht in Vollbrand. Das Feuer erfasst in Windeseile den Unterstand. Durch die extreme Hitzestrahlung sind Fahrzeuge auf dem Baummarktparkplatz gefährdet.



13:50 Uhr Der erste Löschangriff wird vorgenommen



13:52 Uhr 3 C-Rohre im Einsatz, Feuer weitestgehend unter Kontrolle, insgesamt kommen 4 C-Rohre am Bus zum Einsatz.



14:03 Uhr Feuer aus

